



Draufsicht



**ACHTUNG!**  
SILO SAUBER VERSCHWEISST, INNERN GEWASCHEN!  
SCHWEISSSPRITZER UND GROBE UNEBENHEITEN  
ENTFERNT (NICHT GESCHLIFFEN!)  
BEI GEWINDEEINSATZEN VERWENDEN!  
GEWINDE EINSETZEN IN ALUMINIUM: GENERELL

LAGE DER BOHRUNGEN: ACHSFFEII!  
AUSNAHMEN SIND GESONDERT ANGEGEBEN!  
SILO-ERDUNG ERFOLGT BAUSEITS!  
FÜR DIE STUTZENSTELLUNG UND DIE  
BAULICHE ANORDNUNG DER ZUBEHÖRTEILE  
IST NUR DIE DRAUFSICHT BINDEND!



**Ansicht Befüllung**



Siloanlagen Achberg GmbH	
Referenz-Nr.: 00000000000000000000	
Bez.:	Datum:
Gepr.:	Prüfzeit:
Norm:	
2 <sup>o</sup> Überwachung	02.06.14 (Wk. 24) gewicht:
Zentl. Abrechnung	2.300 kg
	Blatt 1 1 Bl.
	Blatt 1 1 Bl.

**Gesamt draufsicht**  
4x Lagersilo