

(泰国) 基地 (一二) 期														
厂房情况：长 () 米、宽 () 米、高 () 米														
序号	技术路线	工序	设备名称	设备厂商	出厂日期	规格型号	批次数 (每管/槽)	管/槽数量	管/槽规格	机台数量	设备状态 (完好/不完好)	是否验收	是否过保	运行状况
1	PERC	湿法	单晶槽式制绒设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2020. 01	CSZ8000E-17F	400	3	370L	2	完好	是	是	正常
2	PERC	湿法	链式单面去PSG设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2020. 01	SC-LSS8000CS	/	1	560L	2	完好	是	是	正常
3	PERC	湿法	槽式碱抛光清洗设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2020. 01	SC-CSZJ8000E-14F	400	3	370L	2	完好	是	是	正常
4	PERC	湿法	石英管清洗设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2020. 01	SC-SY0202D	1	2	1400L	2	完好	是	是	正常
5	PERC	湿法	花篮清洗机	常州捷佳创精密机械有限公司	2020. 01	SC-HL0221H	/	1	400L	2	完好	是	是	正常
6	PERC	湿法	镀膜返工片清洗设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2020. 01	CSZ1600E-4D	200	1	370L	1	完好	是	是	正常
7	PERC	湿法	全自动硅片上/下料机	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020. 01	LSP&LXP	/	/	/	2	完好	是	是	正常
8	PERC	湿法	全自动硅片上/下料机 (装片机)	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020. 01	ZP-III	/	/	/	2	完好	是	是	正常
9	PERC	湿法	离线装片机	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020. 01	ZP-III	/	/	/	1	完好	是	是	正常
10	PERC	湿法	单晶槽式制绒设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2021. 2	SC-CSZ8000E-17F	400	3	370L	3	完好	是	是	正常
11	PERC	湿法	槽式碱抛光清洗设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2021. 2	SC-CSZJ8000E-15F	400	3	370L	3	完好	是	是	正常
12	PERC	湿法	链式单面去PSG设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2021. 2	SC-LSS6000CS	/	1	280L	4	完好	是	是	正常
13	PERC	湿法	石英舟清洗设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2021. 2	SC-SY0202D	1	2	1400L	2	完好	是	是	正常
14	PERC	湿法	返工片清洗设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2021. 2	SC-CSZ2000E-06F	400	3	370L	1	完好	是	是	正常
15	PERC	湿法	超声清洗设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2021. 2	SC-CSZ2400D-01H	/	1	1600L	1	完好	是	是	正常
16	PERC	湿法	在线槽式制绒上料机	无锡尚品高自动化设备有限公司	2021. 2	SPG-9000-ZRSL-IV	/	/	/	3	完好	是	是	正常
17	PERC	湿法	六道刻蚀上下料机	无锡尚品高自动化设备有限公司	2021. 2	SPG-6500-KSSLJ-II/SPG-6500-KSLJ-II	/	/	/	4	完好	是	是	正常
18	PERC	仪器	面反射率检测仪	广东中科普瑞科技有限公司	2021. 2	R-image-MFSLSI	/	/	/	1	完好	是	是	正常
19	PERC	湿法	离线装片机	无锡尚品高自动化设备有限公司	2021. 2	SPG-4500-ZPJ-II	/	/	/	1	完好	是	是	正常
20	PERC	舟房	石墨舟清洗机	常州捷佳创精密机械有限公司	2021.4	SC-SY0404C	1	4	1760L	6	完好	是	是	正常
21	PERC	舟房	槽式石墨舟清洗设备	常州捷佳创精密机械有限公司	2020.4	SM0527E	9	9	/	2	完好	是	是	正常
22	PERC	舟房	石墨舟烘箱	常州捷佳创精密机械有限公司	2021.1	JY-HX-Z-08	9	9	/	6	完好	是	是	正常
23	PERC	舟房	石墨舟烘箱	常州市杰洋精密机械有限公司	2021.1	JY-HX-Z-08	9	9	/	3	完好	是	是	正常

24	PERC	高温	石英舟卸装片机（扩散）	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020. 01	SYZ-VI	1260	-		3	完好	是	是	正常
25	PERC	高温	管式扩散氧化退火炉（扩散）	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020.01	DOA-320L	1260	5		3	完好	是	是	正常
26	PERC	高温	石英舟卸装片机（氧化）	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020.01	SYZ-VI	1080	-		2	完好	是	是	正常
27	PERC	高温	管式扩散氧化退火炉（氧化）	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020.01	DOA-320L	1080	5		2	完好	是	是	正常
28	PERC	高温	石英舟卸装片机	罗博特科智能科技股份有限公司	2021. 2	RTA-DIA8500-U-11	1400	-		5	完好	是	是	正常
29	PERC	高温	石英舟卸装片机	罗博特科智能科技股份有限公司	2021. 2	RTA-DIA10000-U-11	1400	-		3	完好	是	是	正常
30	PERC	高温	管式扩散氧化退火炉（扩散）	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2021.2	DOA-320L	1400	5		5	完好	是	是	正常
31	PERC	高温	管式扩散氧化退火炉（氧化）	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2021. 2	DOA-320L	1400	5		3	完好	是	是	正常
32	PERC	仪器	离线PL测试机	沛德光电科技（上海）有限公司	2023. 1	ELT-287	-	-	-	1	完好	是	是	正常
33	PERC	仪器	离线方阻测试仪	德仪先进有限公司	2021.2	PG-200PV	-	-	-	1	完好	是	是	正常
34	PERC	丝网	激光开槽机	武汉帝尔激光科技股份有限公司	2020. 01	DR-M2S-AL-Y80	-	-	-	2	完好	是	是	正常
35	PERC	丝网	自动太阳能电池片双轨丝网印刷机	常州捷佳创智能装备有限公司	2020. 01	L1800XW2510XH1980	-	-	-	2	完好	是	是	正常
36	PERC	丝网	高速离心搅拌机	无锡秉杰机械有限公司	2020. 01	BD8YSA02009	-	-	-	1	完好	是	是	正常
37	PERC	丝网	电注入LID-主机	杭州晶宝新能源科技有限公司	2020. 01	VI00R-30	-	-	-	2	完好	是	是	正常
38	PERC	丝网	IV+EL测试仪	WAVELABS	2020. 01	SINUS-220	-	-	-	4	完好	是	是	正常
39	PERC	丝网	离线高速电池片EL测试仪	苏州柯派自动化设备有限公司	2020. 01	KP-X	-	-	-	2	完好	是	是	正常
40	PERC	丝网	标签打印机	苏州润矽光伏科技有限公司	2020. 01	霍尼韦尔PM42-200dpi	-	-	-	4	完好	是	是	正常
41	PERC	丝网	全自动化激光开模机	上海大族新能源科技有限公司	2021. 2	DSI-P-LG7500	-	-	-	3	完好	是	是	正常
42	PERC	丝网	双轨三道印刷整线150工位（18	东莞市科隆威自动化设备有限公司	2021. 2	150工位	-	-	-	3	完好	是	是	正常
43	PERC	丝网	LID电注入设备	杭州晶宝新能源科技有限公司	2021. 1	VIGOR-18	-	-	-	3	完好	是	是	正常
44	PERC	丝网	IV+EL测试仪	wavelabs solar metrology systems gmbh	2021. 2	SINUS-300	-	-	-	7	完好	是	是	正常
45	PERC	丝网	森标AOI	江苏森标科技有限公司	2020. 1	AOI-CELL	-	-	-	4	完好	是	是	正常
46	PERC	丝网	森标AOI	江苏森标科技有限公司	2021. 2	AOI-CELL	-	-	-	7	完好	是	是	正常
47	PERC	丝网	离线高速电池EL测试仪	苏州柯派自动化设备有限公司	2021. 2	KP-X	-	-	-	2	完好	是	是	正常
48	PERC	丝网	自动包装机	昆山尚斯德精密机械有限公司	2021. 2	SUN012	-	-	-	1	完好	是	是	正常

49	PERC	丝网	银浆搅拌机（行星）	昆山尚斯德精密机械有限公司	2021. 2	ASXII	-	-	-	1	完好	是	是	正常
50	PERC	丝网	数片机	昆山尚斯德精密机械有限公司	2021. 2	JTCII	-	-	-	1	完好	是	是	正常
51	PERC	仪器	电衰台CID	杭州晶宝新能源科技有限公司	2021. 2	XQ-2	-	-	-	1	完好	是	是	正常
52	PERC	丝网	铝浆搅拌机（滚筒）	无锡秉杰机械有限公司	2021. 2	PGT001-05-XX	-	-	-	2	完好	是	是	正常
53	PERC	仪器	三维显微镜	NIHON DENKEI (HONG KONG) LIMITED	2021. 2	VHX-970F	-	-	-	1	完好	是	是	正常
54	PERC	仪器	卧式拉力机	苏州润矽光伏科技有限公司	2021. 2	HF-9010C	-	-	-	1	完好	是	是	正常
55	PERC	仪器	数显恒温水锅	苏州润矽光伏科技有限公司	2021. 2	HH-6	-	-	-	1	完好	是	是	正常
56	PERC	仪器	电子分析天平	苏州润矽光伏科技有限公司	2021. 2	JJ124BC	-	-	-	1	完好	是	是	正常
57	PERC	丝网	标签打印机	苏州润矽光伏科技有限公司	2021. 2	斑马zebra410	-	-	-	19	完好	是	是	正常
58	PERC	丝网	自动太阳能电池片双轨丝网印刷	东莞市科隆威自动化设备有限公司	2023. 2	PV-SP238601L	-	-	-	0.5	完好	否	否	正常
59	PERC	丝网	激光开槽机	武汉帝尔激光科技股份有限公司	2023. 2	DR-MIXS-AL-DY45单轨	-	-	-	1	完好	是	否	正常
60	PERC	丝网	晶硅太阳能电池抗光衰减设备	杭州晶宝新能源科技有限公司	2023. 4	VIGOR-8000-单轨	-	-	-	1	完好	是	否	正常
61	PERC	丝网	导片机	无锡尚品高自动化设备有限公司	2022. 6	SPG-2000-DPG-02P	-	-	-	1	完好	否	否	正常
62	PERC	仪器	粘度计	云南诺银商贸有限公司	2023. 4	DV2THBTJ0	-	-	-	1	完好	是	是	正常
63	PERC	镀膜	管式等离子体沉积炉	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020. 1	PD-450L（氧化铝沉积炉）	378	5	PD480	6	完好	是	是	正常
64	PERC	镀膜	管式等离子体沉积炉	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020. 1	PD-450L（正膜）	378	5	PD480	4	完好	是	是	正常
65	PERC	镀膜	全自动石墨舟装卸片设备	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2020. 1	SMZ-III	378	2	-	10	完好	是	是	正常
66	PERC	镀膜	PE镀膜检测AOI	杭州利珀科技有限公司	2020. 1	SP-210	-	-	-	10	完好	是	是	正常
67	PERC	镀膜	管式等离子体沉积炉	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2021. 2	PD-520（氧化铝）	576	576	PD520	7	完好	是	是	正常
68	PERC	镀膜	管式等离子体沉积炉	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	2021. 2	PD-520（正膜）	576	576	PD520	5	完好	是	是	正常
69	PERC	镀膜	全自动石墨舟装卸片设备	罗博特科智能科技股份有限公司	2021. 2	RTA-PE-TA(I)	576	2	-	12	完好	是	是	正常
70	PERC	仪器	激光椭偏仪 EMPro-PV	保定市汇石能源科技有限公司	2020. 1	EMPro-PV	-	-	-	1	完好	是	是	正常
71	PERC	仪器	PE镀膜检测AOI	杭州利珀科技有限公司	2021. 2	C. TP. PH. SP200. 041X2	-	-	-	12	完好	是	是	正常
72	PERC	仪器	激光椭偏仪 EMPro-PV	保定市汇石能源科技有限公司	2021. 1	EMPro-PV	-	-	-	1	完好	是	是	正常
73	PERC	丝网	丝网在线PL		2024. 3	-	-	-	-	8	完好	是	是	正常

74	PERC	湿法	制绒隐裂检	江苏森标科技有限公司	2024. 3	-	-	-	-	6	完好	是	是	正常
75	PERC	湿法	添加剂供应机	拓邦	2022. 8. 31	-	-	-	-	2	完好	是	是	正常
76	PERC	湿法	添加剂供应机	拓邦	2022. 11. 4	-	-	-	-	4	完好	是	是	正常
77	PERC	湿法	添加剂供应机	拓邦	2023. 9. 17	-	-	-	-	6	完好	是	是	正常
78	PERC	湿法	花篮带液检测	上海聚时科技树	2024.4	-	-	-	-	10	完好	是	是	正常
79	PERC	仪器	卧式拉力机	品牌LIGAO	2020. 4	HF9010	-	-	-	1	完好	是	是	正常
80	PERC	仪器	影像测试仪	VAST UNINON HOLDINGS LIMITED	2020. 4	VMU432	-	-	-	1	完好	是	是	正常
81	PERC	仪器	高精密膜厚测定机	DIGIMATIC	2020. 1	YCH560	-	-	-	1	完好	是	是	正常
82	PERC	舟房	石墨舟推车			-	-	-	-	2	完好	是	是	正常
83	PERC	舟房	石墨舟烘箱20年2台	无锡市富鼎机械科技有限公司	2021.4		-	-	-	2	不完好	是	是	否
84	PERC	仪器	D8反射仪	致东光电	2024.3	D8-6H	-	-	-	1	完好	是	是	正常
85	PERC	丝网	银浆加浆机	无锡秉杰机械有限公司	2023.2	BD8T	-	-	-	4	完好	是	是	正常